

令和3年2月 日

東村山市市長

渡部 尚 様

多摩湖町自治会

会長 齊藤 覺

安全施設の設置に関する陳情書

(カーブミラー、防犯灯)

常日頃より自治会の運営にご指導ご鞭撻を賜り深く感謝しております。

さて、多摩湖町自治会では、より安全で安心な地域環境づくりを推し進める目的で、安全施設（カーブミラーと防犯灯）の設置に関する陳情をいたします。

この陳情は昨年秋に自治会から町民に「地域で暮らしている中で、公共の場（道路、公園）が危ない、怖いなどと感じたことはありませんか」と尋ね、安全確保に対して意見、要望を取りまとめ作成したものです。

多摩湖町は狭山丘陵の東の端に面し谷あい位置している地域で、自然は恵まれておりますが、道幅が狭く、直線が短く、坂道の多いため、視距が短く見通しが悪く危険な交差点が数多く見受けられます。

この危険な交差点の安全を少しでも早く確保するためには、交通安全施設の設置が必要不可欠です。より安全で安心な地域になりますようにとの思いがこもっております。ご理解を賜りますようお願い致します

設置に伴う下記の事項も要望します。

- ・ 全ての陳情箇所の調査と安全施設設置についての見解
- ・ 交差点の安全対策について
- ・ 市で設置が困難で、補助金の対象になる箇所
- ・ 自治会が設置する場合の土地の使用・占用等の手続き方法

添付資料

- ・ 安全施設設置要望箇所図
- ・ 要望内訳書
- ・ 設置要望箇所の写真

連絡先

多摩湖町自治会 会長 齊藤 覺

090-4964-4595

N0	施設種類	設置場所	理由	備考
①	カーブミラー	多摩湖町1丁目17付近 東大典保育園から下り宅部通りに入る信号機のある交差点	見通しが悪い ミラーが小さい	ミラーを大きくしてほしい いつ事故が起きてもおかしくない 危険です。
②	カーブミラー (一時停止)	多摩湖町 1-12-2 照光寺 Y 路地以前市議に頼んだ が市が取り合ってくれなかった。事故も数件発生 しているのでもお願いしたい。又はどちらかを一時 停止にしても良いと思います。近頃交通量も多く なり危険を感じる。	飛ばして来る車両があり、登っ てくる車両と下ってくる車両が 接触しそうになっている。	とにかくこわい危険
③	カーブミラー	市道 多摩湖町1丁目と廻田町4丁目25の交差点	見通しが悪い	駐車場があり支障となる、電柱に 設置 東村山 10-0563
④	カーブミラー	廻田町 4-6 多摩湖町1丁目5番地(通称いちご会)私道から公 道に出る T 字路	見通しが悪い	南側を見るカーブミラーを追加要 望 (北側は設置済み 支柱番号多 07号)
⑤	カーブミラー	多摩湖町1丁目29-36 私道と私道の T 字路	見通しが悪い	通学路で通過量が多い道路
⑥	カーブミラー	多摩湖町 1-25-10 当間宅前カーブミラー角度調整及びミラーを大 きなものへ交換してください。	四中プール工事の際 カーブミラーがズレてしまい正 しく見えなく危険です。	大口径のミラーを交換希望しま す。

7	カーブミラー	多摩湖町 1-25-9 袋地から出た学校側のフェンスの脇電柱に添架 設置してほしい以前あったような気がする。	見通しが悪い		
8	カーブミラー	多摩湖町 2丁目 14-3 と 14-8 市道と市道の交差点	見通しが悪い		坂を登っていくと右側からの車が わかり難く危険である。
9	カーブミラー	多摩湖町 2-23-23 と 2-23-16 (エ レールクレスト) 交差点	見通しが悪い		急な坂道を上った所の交差点で見 にくく危険
10	カーブミラー	多摩湖町 2丁目 13-10 川上宅 南側 金山神社方面への抜け道 市道 多摩湖町と回田町の界道	見通しが悪い		何件も接触事故発生していて危険 個所
11	カーブミラー	多摩湖町 2丁目 14-3 と回田町 3-17-2 との交差点	見通しが悪い 道路が狭くなる所		飛ばして交差点に入る為、危険で 重大事故に繋がる。 片面設置済み
12	カーブミラー	多摩湖町 2丁目 19-43 小出宅 19-34 角宅 15-7 山田宅 宅付近交差点	坂道で道路が狭く見通しが悪く 対向車が予測できず危険である		電柱に設置してほしい
13	カーブミラー	多摩湖町 2丁目 19-13	坂道で道路が狭く見通しが悪く 対向車が予測できず危険である		

⑭	カーブミラー	多摩湖町 3 丁目 10-10 石橋宅横	以前に車がぶつかって曲がったままになっている。	
⑮	カーブミラー	多摩湖町 4-10-3 私道から市道に出る T 字路	見通しが非常に悪い T 字路左右とも見えない	近いうち事故が起こす
⑯	カーブミラー	多摩湖町 4-32-56 たまこ寿司から東に 10 m 程度の交差点	空き地が新築となり、見通しが悪い	現在 3 方向のカーブミラーが設置済み、もう一方向に設置要望
⑰	カーブミラー	多摩湖町 2-21 付近の交差点 赤坂通りに鋭角に交差するため、赤坂通りの北側(下側)から来る車が見にくい	見にくい	鋭角な交差点のため確認が難しい

㉑	防犯灯	多摩湖町 1丁目 5-82 裏 多摩湖町 1丁目 5-79 裏	暗い	2灯要望
㉒	防犯灯	多摩湖町 1-4-5 1-8-2 市道	暗い	平成 29 年ごろ 設置申請受付済み
㉓	防犯灯	多摩湖町 2丁目 2-1 4-3 の南側 電柱番号 宅部 3 7 4	暗い	
㉔	防犯灯	多摩湖町 3丁目 水道道路 第三仲良し広場	キンモクセイの枝が茂っていて 防犯灯が暗い、防犯灯を新設し てほしい。	
㉕	防犯灯	多摩湖町 3丁目 1-65~77 (敷地内)	暗い	
㉖	防犯灯	多摩湖町 4-3-1 下宅部遺跡公園	公園内の一番高い所に設置され ている庭園灯の電灯が長い間消 されたまま	この電灯 1 本で公園全体を照らす ことが出来る。